

Erledigt

Gelöst - FUJITSU SIEMENS D2811-A1 - USB Problem

Beitrag von „bartl1_de“ vom 4. Juli 2016, 16:57

[@Prachtkeks](#)

Hi, sorry war nicht gerade viel online in der letzten Zeit - real life 😊

Aber im Prinzip ist das patchen der DSDT hier relativ einfach. Du musst die den Bereich suchen wo das HPET device konfiguriert wird. und dann dort den IRQ festlegen. In unserer Kombi (P9900 + el capitan) läuft das einfach falsch und der IRQ den eigentlich der USB Controller haben will ist durch HPET belegt. Mehr info bekommst wenn du google aufrufst mit dsdt hpet (den link darf ich leider nicht posten)

Ich hoffe ich konnte Dir helfen. ([Ich lade mal die DSDT die ich habe hoch und gebe gleich mal den Link hier an](#))