

Erledigt

# macOS Sierra - Installationen & Erfahrungsberichte

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 5. Juli 2016, 01:12**

Hi,

ich versuche zur Zeit Sierra auf meinem ga-b85n rev. 1.1 zu installieren:  
1x 8GB ram 1600, i3 4360 HD4600

Clover\_v2.3k\_r3577

mit diesen Einstellungen

Install for UEFI booting only

Drivers64UEFI / EmuVariableUefi-64

Drivers64UEFI / PartitionDxe-64

Drivers64UEFI / OsxAptioFixDrv-64

Kexts in 10.12: fakeSMC 6.20 und USBInjectAll.kext.

auch mit nur fakeSMC probiert oder kexts auch zusätzlich in 10.11 und Others

Sitick ist usb 2.0 16gb mit Terminal erstellt.

Ich hab schon einige Sticks durch, bisher haben alle funktioniert, auch alle verfügbaren 2.0 USB Ports durch probiert, und immer bekomme ich sofort eine KP.

Die [Bios Einstellungen](#) sind die gleichen wie bisher bei Yosemite oder El Capitan.

Bios ist f4

keine DSDT

Was ist da faul?? Ich bin der Meinung, da stimmt alles