

Erledigt

Könnte mein erster Hackintosh werden

Beitrag von „YogiBear“ vom 6. Juli 2016, 00:29

Das mit der Spannungsversorgung ist kein Hackintosh-spezifisches Problem. Nur mit aktuellen Treiber/BIOS verstößt die RX 480 gegen die PCIe-Definition der PCI-SIG (also jenen, die den Standard der PCI-Slots definieren) - das Problem haben aber auch GTX960 und die Pascal-Karten. Also nicht so richtig dramatisch, aber da die Custom-Karten wahrscheinlich übertaktet werden, wäre eine bessere Spannungsversorgung sowie Kühlung von Vorteil.