

Erledigt

# macOS Sierra - Installationen & Erfahrungsberichte

**Beitrag von „Aleyandro75“ vom 9. Juli 2016, 09:44**

Seid Beta 2 Probleme mit meinem Edimax Wlan USB Stick.

Beim booten entsteht Kernelpanik mit den " RtWlanU.kext bzw. vor allem RtWlanU1827.kext ".

Nehme ich den " RtWlanU1827.kext " raus startet macOS normal, aber kein Internet.

Unter Clover kext wird der Treiber nicht gestartet.

Gibt es ne Möglichkeit, oder muss ich warten auf einen passenden Treiber bzw. einen anderen Wlan Sick benützen ?!