

# **Sony Vaio 17" VPC-EC3M1E-BJ Laptop - Lion via Unibeast**

**Beitrag von „Greenie77“ vom 7. Juni 2012, 01:18**

OK, weitere Stunden probiert zu keiner Lösung gekommen. Ich habe nunmal Fotos von den Ereignissen gemacht um zu zeigen was das für ein Murks ist:

Start into OSX Snow Leo, HD5000 kext ATI mode Elemur. Das interne Display des Vaio:

Schließe ich nun nach dem Start meinen großen Monitor an die VGA Buchse an passiert dies am externen Monitor!

Radeon wird erkannt incl. Beschleunigung!

Also klicke ich Monitoreinstellungen, Fenster sammeln um das Interne Display umzuschalten. Hier sieht man beide Einstellfenster.

Das interne kann mit 60 und 50hz gefahren werden. (Diese Info gibt mir Windows) Aber egal was ich einstelle... oder in ResX nachträglich hinzufüge...

Das eingebaute TFT schaut weiterhin aus wie moderne Kunst, keinerlei Änderung...:

Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht?