

Erledigt

Probleme mit meiner GTX 680

Beitrag von „Hopek“ vom 13. Juli 2016, 09:08

[Zitat von CrusadeGT](#)

Naja die GTX 750er Reihe benötigt noch den Bootflag nvda_drv=1 damit die webdriver auch geladen werden.

Das wäre dann auch schon alles 😄

Ich habe da so Probleme mit meiner Gtx 680.

Habe vorm Einbau über den Web driver Updater den neusten Treiber geladen.

Dann habe ich den Rechner neu gestartet im bios die interne Grafik ausgestellt. Rechner aus Karte eingebaut.

Boot Apple Logo und Updater werden angezeigt und dann kein Signal.

Was mache ich falsch.

Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk