

Erledigt

Probleme mit meiner GTX 680

Beitrag von „al6042“ vom 13. Juli 2016, 10:43

[@user232](#)

Das sieht gut aus.

[@Hopek](#)

Du hast vergessen den NVRAM-Reset auszuführen.

Erst damit werden Änderungen in der Defaults.plist eingelesen und genutzt.

Aktuell wird noch der Kram aus dem NVRAM direkt genutzt und da fehlt noch der Hinweis wegen dem Nvidia Inject.

Der NVRAM Reset geht aus dem BIOS heraus oder bei Aufruf der Boot-Liste des Boards (F12).

Dort einfach nur die Tasten-Kombi Alt+WinLogo+P+R ausführen und der Rechner startet neu.

Dabei lädt er Ozmosis und die neue Defaults.plist... damit sollte der Nvidia Inject auch deaktiviert werden.