

Erledigt

Hackintoshprojekt 160329

Beitrag von „al6042“ vom 13. Juli 2016, 15:06

Wohl nicht, sonst hätte [@Pixelschupser77](#) die bestimmt hier reingepackt.

Aber die aufgeführten Themen könnten wie folgt gelöst werden:

- Bluetooth & WLAN = WLAN/BT-Modul mit einer OSX-tauglichen Variante tauschen (wahrscheinlich intel verbaut)
- RAM = Einstellungen im Clover
- Sound = DSDT mit Layout-ID 1, oder Clover mit FixHDA und Audio Inject 1, plus AppleALC.kext
- USB = DSDT mit korrigierten Devices EH01, EH02 und XHC plus entsprechenden Kexten (FakePCIID-Kombi oder USBInjectAll), zusätzlich Clover Kext-To-Patch um die USB-Port Limitierung aufzuheben.