

Erledigt

Probleme mit meiner GTX 680

Beitrag von „Hopek“ vom 13. Juli 2016, 23:51

Hi

ja ok sorry werde mich bemühen mein Fehler besser zu beschreiben.

Habe dein "nv_spanmodepolicy=1" hinzugefügt die Datei neu gespeichert und in das VZ der EFI kopiert.

Rechner neu gestartet F12 im boot Menü Win+Alt+p+r gedrückt und oz neu laden lassen.

Danach wieder F12 und EL Capitan gebootet.

Apple Logo erscheint und dann war es das schon das Logo verschwindet und er Bootet neu.

Hoffe bissl deutlicher das Problem was ich habe!