

Erledigt

(ASRock H77M-ITX) Hackintosh Fragen zum Bootvorgang und Grafikprobleme

Beitrag von „al6042“ vom 14. Juli 2016, 18:01

Ich glaube zu wissen woran es liegt.

Kannst du mal die config.plist des Sticks hier hochladen?

Eventuell ist dort der "Inject Nvidia" aktiv, der ggf. in deiner Ozmosis Umgebung fehlt.

Deswegen kann auch die GT610 unter OZM nicht angesprochen werden, was zu dem von dir beschriebenen Fehler führt.