

Erledigt

Mac OS auf Intel Nuc Skull Canyon

Beitrag von „Skorpi08“ vom 14. Juli 2016, 22:21

Habe 2 Sticks erstellt, einen mit Pandora und einen nach der Anleitung von ralf.

Der mit Pandora lief "am weitesten", siehe das Bild _172626.jpg

Die ganzen Fehlermeldungen auf den Fotos kommen daher, weil ich die vorderen USB genutzt habe.

Kleiner Zwischenbericht:

Bluetooth wird erkannt findet aber nix, LAN läuft noch nicht mit IntelMausi, kein Ton, RAM wird 2x8GB erkannt, Ethernet als en0, Festplatten werden erkannt 1TB und 512GB, TRIM nicht installiert, P580 mit 1536MB erkannt, Kartenleser nicht erkannt, USB funktionieren nur 2 auf der Rückseite aber die vorderen funktionieren bis Clover.

Muss ich diese Treiber installieren auch wenn ich ohne den installieren kann?

Drivers64UEFI / EmuVariableUefi-64

Drivers64UEFI / PartitionDxe-64