

Erledigt

Probleme mit meiner GTX 680

Beitrag von „al6042“ vom 15. Juli 2016, 12:38

Wie gesagt, ich bin erstaunt.

Aber es kann natürlich sein, dass die alte GTX680 diesen Befehl nicht interpretieren kann.

Dann nutzte die Defaults.plist ohne nvspanmodepolicy und weiche auf [SwitchResX](#) aus.