

Erledigt

Probleme mit meiner GTX 680

Beitrag von „Fantomas“ vom 15. Juli 2016, 13:18

Ich hatte die Grafikkarte auch schon in einem Hackintosh mit Ozmosis.

Ich habe nur, nachdem ich geschaut hatte, ob der NVRam auch beschreibbar ist, folgenden Befehl im Terminal eingegeben:

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidiaInjection=%01
```

Mehr nicht. Danach lief die Grafikkarte einwandfrei.

Ich weiß jetzt nicht, warum hier soviel Aufwand getrieben wird. Oder ist das hier ein besonderer Fall?