

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 15. Juli 2016, 15:47

Hey [@silencethree](#)

Nein das stimmt so nicht. Im Auslieferungszustand ist das Mainboard Z97X-UD3H eben auf 44-44-44-44 eingestellt. Wenn man die üblichen Werte des 4790K will muss man das also anpassen, so wie ich es beschrieben habe.

Bei anderen Boards muss das nicht so sein, ist eben eine Eigenart des Z97X-UD3H. Du hast ja eine neuere Version des Boards, vielleicht wurde das auch geändert. Aber bei Rev. 1.0 ist es wie beschrieben.

Ich habe festgestellt, dass die CPU unter Vollast mit 44-44-44-44 schnell zu heiß wird, und empfehle deshalb die Werte entsprechend anzupassen.

Grüße,
Steffen