

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „silencethree“ vom 16. Juli 2016, 15:29

Hallo [@steff89](#)

hat das eventuell mit deinem gepatchtem Bios zu tun? Mein Board ist ebenfalls Rev. 1.0 allerdings neustes Bios von der Gigabyte Seite geflash, dabei lädt ja die default. Und dann sind die Einstellungen wie von mir beschrieben. 😊