

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „al6042“ vom 16. Juli 2016, 15:34

[@LEXXO](#)

Die AppleHDA unter /S/L/E muss in Original-Version vorliegen, dass die Injects der AppleALC aus der EFI-Partition genutzt werden können.

Es darf kein zusätzlicher HDA-Enabler, -Disabler oder anderweitiger HDA-Kext, außer dem Original im System sein, alle Clover Kext-To-Patch-Einträge in Bezug auf die AppleHDA müssen deaktiviert oder gelöscht werden.