

# **iMessage: Bitte Support kontaktieren**

**Beitrag von „al6042“ vom 16. Juli 2016, 16:43**

In der Config.plist fehlte noch der MLB-Wert (Seriennummer + 5 Zeichen)  
Der Wert für "BooterConfig" hat auch noch gefehlt.  
Habe mal die handelsübliche 0x28 eingetragen.

Versuche es mal mit beiliegender config.plist.