

Erledigt

Soundprobleme EL Capitan 10.11.6 beta

Beitrag von „al6042“ vom 18. Juli 2016, 18:01

In der obigen DSDT für das Z97m-DS3H sind alle HEDF und HDAU layout-ids auf 1 gesetzt. Wenn es bei Matteo damit funktioniert, sollte es bei dir auch gehen.

Für die ALC887 besteht aber die Möglichkeit die layout-id 2 oder 3 zu setzen, falls 1 unter HDEF nicht funktioniert und das Board eigentlich nur 3 Audio-Ports auf der Rückseite hat.

Zitat

Supported Audio-IDs (Audio_ID = layout-id), select one

1. Audio IDs

Audio_ID: 1 - 5/6 port Realtek ALC onboard audio and HD5K/AMD/Nvidia HDMI audio

Audio_ID: 2 - 3 port Realtek ALC onboard audio and HD5K/AMD/Nvidia HDMI audio

Audio_ID: 3 - 3/5/6 port Realtek ALC onboard audio and HD3K/HD4K/AMD/Nvidia HDMI audio

2. Details

Audio_IDs: 1 and 2 support analog 5.1 surround sound, 3 does not

Audio_IDs: 1, 2 and 3 require HDMI audio dsdt edits/ssdts for HDMI audio

Alles anzeigen