

Erledigt

OSX EL Capitan 10.11.6 für alle

Beitrag von „al6042“ vom 20. Juli 2016, 09:27

So...

laut Herr, Frau, Onkel & Tante Google scheint das ein nicht unbekanntes Problem bei Hackintosh Systemen zu sein.

- Achte mal bitte ob in deinem BIOS der Punkt "Turbo Boost" aktiv ist und wenn ja, deaktiviere ihn vorübergehend.
- Hast du zu der DSDT von letzter Woche auch eine SSDT für den i7 4790 erstellt? Wenn nein, hole das nach, wenn mit deaktiviertem "Turbo Boost" die Möhre wieder hochkommen sollte.
- lege die SSDT in den Ordner /EFI/Oz/Acpi/Load und aktiviere danach den "Turbo Boost" wieder.

Viel Erfolg...