

Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „Metalhead“ vom 28. Juli 2016, 22:55

Hallo ich mal wieder mit noch immer dem selben Problem 😞 .

Ich kriege die Karte einfach nicht "Aktiv". Hab jetzt die verschiedensten Dinge probiert und alles blieb beim Alten. Dabei ist sie definitiv überall als Supported /OOB geführt. Wie zb. hier

<http://forum.osxlatitude.com/i...supported-wireless-cards/>

Leider ist die Seite auf Englisch welches bei mir nicht soo prickelnd ist um alles genau zu verstehen. Vielleicht kann ja mal einer von euch da rein schauen.

Was ich bis jetzt versucht hab ist folgendes:

EC mehrfach neu installiert (11.4-11.5-11.6)
WifiInjektor.kext hier aus dem Downloadbereich installiert
info.plist der Atheros40 Editiert

hat aber alles nix gebracht. Allerdings drängt sich mir da noch ein Verdacht auf.
Könnte es sein das die Karte selbst garnicht eingeschaltet wird und deshalb keine Netze findet/finden kann??

Hoffe das wir die olle Karte endlich ans laufen kriegen.