

Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „Metalhead“ vom 29. Juli 2016, 00:50

Unter Mint läuft sie tadellos und findet alle Netze in der Umgebung. Ispci-nn werde ich morgen mal machen, was ich weiß ist das die vendor Id 0030 ist und die SubVendor 2001. In der Systeminformation unter Wlan steht "Airport Extrem (0x168c, 0x2001) .

An Kexten hab nur die 4 absolut notwendigen auf dem Stick. Auf der Platte nur den AtherosWifiinjektor.kext . Ansonsten ist alles absolut Stock. Den Stick hab mit USB Flash Drive erstellt. Als Loader nehm ich Clover 3560 mit der DS DT von Al.

Die config.plist häng ich mal an..

Edit:

Hab grad nochmal Mint rausgekramt. Das Ergebniss ist **Qualcomm Atheros Ar93xx 168c:0030**