

Erledigt

USB 3.0 Problem unter El Capitan & Panic Report

Beitrag von „Mrs Krall“ vom 29. Juli 2016, 02:00

Halle Fredde2209, al6042 und sunraid,

vielen dank für eure Antworten. Da ich das USB Problem unbedingt lösen wollte habe ich versucht mir selber eine DSDT mit MaciASL zu erstellen und die EHCI und die XHCI umzustellen. Allerdings habe ich immer ein Error bekommen und konnte nie eine DSDT erstellen.

Ich wollte mit Multibeats ausschließlich das USB Problem beheben. Allerdings hat er (glaube ich) nie etwas installiert.

Ne Neuinstallation ist auf jeden fall eine Möglichkeit. Welchen weg sollte ich dann am besten gehen um die USB Ports zum laufen zu bekommen ?

BIOS Einstellungen:

Sata Mode Selection AHCI
VT-d disabled
XHCI Mode Auto
Legacy USB Support Enabled
XHCI Hand-off Enabled
EHCI Hand-off Enabled
PCIE Slot Configu. Auto

Viele Grüße aus Holland und danke für den Support,
Mrs Krall