

**Erledigt**

## **Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke**

**Beitrag von „al6042“ vom 29. Juli 2016, 23:17**

Ich befürchte fast, dass da was mit der Vendor und Device ID nicht stimmt.  
Kannst du mal mit Linux Starten und im Terminal per

Code

1. `lspci -nn`

prüfen, ob die Atheros tatsächlich als "ven 0x168C dev 0x0030" erkannt wird?