

Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „Metalhead“ vom 30. Juli 2016, 10:38

Moin al,

ist wirklich sehr seltsam und das wo die Karte überall als OOB geführt wird. Das war ja der Hauptgrund weshalb ich die AR9380 genommen habe.

Irgend sagt mir mein Gefühl auch das da was nicht mit den ID's stimmt.

Wenn ich unter den Systeminformationen nach sehe ich zwar unter PCI und Umgebungen die 0030 stehen, aber unter W-Lan steht bei Kartentyp 2001. Das ist aber die Subvendor ID. Müsste da nicht auch die 0030 stehen??? Die 2001 ist die ID für ne Killer N1103.

Ich häng gleich mal 3 Pic's zur Verdeutlichung an.