

**Erledigt**

## **Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke**

**Beitrag von „al6042“ vom 30. Juli 2016, 10:52**

Die Angaben der IDs ist in Ordnung.

Die Ansicht unter PCI zeigt die 5 Werte

Vendor ID, Device ID, Subsystem-Vendor ID, Subsystem ID und Version ID

Während unter WLAN hinter "Airport Extreme" nur Vendor und Subsystem ID aufgeführt werden.

Ist bei mir genauso und stellt kein Problem dar...

Aber...

Im Bild WLAN steht ein sehr erschreckende Meldung -> "Locale: Unknown"

Ich denke hier liegt der Hund begraben.

Kannst du mal versuchen ohne den Clover "Locale Fix" Eintrag zu booten?