

Erledigt

USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 31. Juli 2016, 16:47

[Zitat von Jumanji](#)

Die Limitierung wurde bereits aufgehoben

Bevor das hier noch eskaliert stelle ich mal infrage, dass du tatsächlich das Limit aufgehoben hast. 83BD8CFEFFFF15 hebt das Limit nur um weitere 5 Ports an, jedoch reichen 20 Ports für dein X99 Board nicht aus. Für alle USB 2.0 und USB 3.0 Ports zusammen benötigst du allein schon 26 Ports. Wenn sich USB 3.1 Ports ähnlich zu USB 3.0 Ports verhalten wie diese zu USB 2.0 Ports solltest du dir besser 34 Ports freihalten...

Kurz: Probier mal 83BD8CFEFFFF23 als replace value