

Erledigt

USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „Jumanji“ vom 31. Juli 2016, 21:18

Ich habe den Wert von Beitrag oben durch den Wert über Clover ersetzt, nicht manuell

Es hat sich an keinen der Ports was geändert, aber kann nichts genau sagen, die Änderungen über die Oberfläche läuft nicht perfekt z.b die Option 2 Sekunden Boot wird nur bei einer ganz neuen Plist erkannt

(Plist Edit Pro hat den Wert übernommen)

Ganze Plist hier verfügbar: <http://www3.zippyshare.com/v/QGLyuGcW/file.html>

PS: Vielleicht kommt es auch dazu, dass das System irgendwie die Steckvorgängen zählt und wenn man noch 2-3 Hubs mit 20 Steckplätzen nimmt, braucht man noch ein größeres Limit. ich werde mir wohl jetzt schon zur Sicherheit einen Hub kaufen, und kritische Geräte wie Festplatten nur noch dort anschließen, im Fall zerstört sich nur der Hubs und der Schaden ist minimiert