

Erledigt

USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „Jumanji“ vom 31. Juli 2016, 22:52

So Hardwarer umgebaut und alles auf den Kopf, Servie Pc gestartet, ganz neue Installation ohne Bootloader , auch hier keine Erkennung

Da da System bisher immer ohne Kexte funktionierte, ist wohl doch irgendwas mit der Hardware.

Beitrag leider zu spät gesehen, jetz nochmal alles umbauen, und in diesen Ordner probieren.

Aber eigentlich funlktioniert im Werkzustand ja alles perfekt

Hardware umgebaut, Kext in Ordner gepackt, auf Originalen System

Keinerlei Auswirkungen, Kext verändert nichts

Neuer Test - Anderer Pc, dort funktioniert alles, war aber klar, denn es sind ja nicht alle Ports betroffen

Jetzt nochmal mit den Backup Volumen probieren (hab ich aber glaub ich schon)

So jetzt aber:

Spoiler anzeigen

Update: 10:00 Uhr starte jetzt wieder direkt (Meine Vermutung ist, dass dies hier das Problem ist)

Zitat

Zitat

Wenn Sie das USB-Gerät ausschließen können und alle USB-Anschlüsse nicht funktionieren, kann es sich um einen Fehler im PRAM handeln. Dieser "sperrt" alle USB-Anschlüsse und so kann Ihr MacBook kein USB-Gerät erkennen. In diesem Fall sollten Sie den PRAM zurücksetzen.

Noch genauer:

Spoiler anzeigen

Leider funktioniert die Anleitung halt einfach nur für Mac

Kann das vielleicht jemand hier übersetzen

*PS: Bestimmt ist die Lösung wieder so einfach, aber man kommt einfach nicht drauf
Bei einen anderen Thread wurde auch sehr viel diskutiert und keiner kam auf die Lösung,
welche sehr einfach war*

Update (+ 6 Stunden Recherche)

System lässt sich in folgenden Moden starten: Force Hiberante + Cancel Hibernante + Verbose

Teilweise Start nach weiterer Eingabe im Bootscreen, System startet aber kein Bild verfügbar:
Single User Verbose Modus

System startet nicht: **Safe Modus**, without Chaches/ without Kext & without Caches + Kext = kein Start (missing Bluetooth...))

System startet nicht und erzeugt einen Neustart: Recovery Modus

Warum sind so viele Modus nicht einsatzfähig und warum werden diese überhaupt angezeigt, also der Without Kext und Safe Modus ist ja klar, in diesen beiden Moden werden keine Kexte gelesen

Das dürfte auch nach einer Neuinstallation so sein

Safe Modus würde aber vielleicht helfen, wie oben im Zitat steht, versetzt Mac die Ports in einen Schutz Modus, und man muss in Safe Modus booten, was leider nicht möglich ist, hat da vielleicht jemand ne Idee.

Also jetzt haben wir zumindest mal eine Verutung an was es liegen könnte.

Update: 17 00 Uhr

System wird nur mit einem Bootstick gestartet, Disk Utility wird aufgerufen, Stick wird auch hier nicht angezeigt

El Capitan hat es scheinbar wirklich geschafft, diese Ports system übergreifend zu deaktivieren...

Denn die Änderung muss ja auf der Platte sein, der USB Stick ist praktisch eine Neuinstallation

Daher El Capitan hat es irgendwie geschafft, auf meine Hardware zuzugreifen und die Ports systemübergreifend zu deaktivieren, egal was ich mache, die Ports bleiben

deaktiviert (unter Win weiterhin nichts)

Wenn die Ports nichtmal bei der Installation im Disk Utility angezeigt werden kann es nur so sein.

So unglaublich viel Zeit und ich nutze das System und ich brauche das System dringend, egal was, die Ports wurden deaktiviert.

Weiß denn wirklich niemand weiter, ich habe wirklich viele Details bekannt gegeben

Hier nochmal genau die Schnittstellen von diesen Tool (völlig ungeschützt - 3 Klicks alles sehen)

<http://www114.zippyshare.com/v/4gov4L0C/file.html>

(Alle Wichtigen Daten wurden entfernt, ein Angriff lohnt sich nicht)

An den betroffenen Ports wuzrde die Sticks angesteckt

Der EFi Ordner wird nicht viel sagen, es wurde ziemlich sicher, denn es wird damit nichts zu tun haben, aber vielleicht doch mit diesen Tool

Update 18:00

Alles wird ausgesteckt, Bootstick wird am betroffenen Port angesteckt

Boot im Uefi Modus bis zum Clover Bootscreen möglich, System ist aber nicht mit UEFI kompatibel und der Bootstick ist eigentlich Legacy
Stick wird also zuletzt im Clover Bootmenü angezeigt

18:30

UPDATE:

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/27936-usb-ger%C3%A4te-werden-an-4-ports-nicht-erkannt/?postID=248687#post248687>

Endlich was neues, was viel sagt

Jetzt aufeinmal diese Meldung im betroffenen System