

Erledigt

Sascha's dubiose Laptopgeschäfte

Beitrag von „Sascha_77“ vom 1. August 2016, 20:46

Nachdem ich jetzt tatsächlich Win7 32 Bit auf dem R61 installieren durfte fürs Flashen des BIOS wäre das schonmal erledigt. Desweiteren war der Speicherriegel defekt der da drin war. Windows Installer ist immer abgestürzt. Da ich nur noch 1GB hier rumliegen habe muss es der erstmal tun. Ne Atheros die ich noch rumliegen hatte ist auch jetzt drin. Warte jetzt nur noch das CCC meinen Clone zu Ende auf Platte geschrieben hat und dann kann es schon an den ersten Boot gehen. 😊 Und so wie ich das sehe hat das Teil ein Atheros Bluetoothmodul drin. Die Frage ist ob das unter 10.7.5 zum funktionieren zu bewegen ist.