

Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „al6042“ vom 1. August 2016, 22:56

Eigentlich sollte er als "Airport" erkannt werden....

Jedenfalls habe ich das so in der letzten DSDT vom 29.07.2016 so eingetragen:

Code

1. Device (ARPT)
2. {
3. Name (_ADR, Zero) // _ADR: Address
4. Name (_SUN, One) // _SUN: Slot User Number
5. Name (_PRW, Package (0x02) // _PRW: Power Resources for Wake
6. {
7. 0x09,
8. 0x04
9. })
10. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
11. {
12. Store (Package (0x0C)
13. {
14. "AAPL,slot-name",
15. "AirPort",
16. "built-in",
17. Buffer (One)
18. {
19. 0x00
20. },
- 21.
- 22.
23. "device-type",
24. "AirPort",
25. "model",
26. "Atheros AR9x8x 802.11 a/b/g/n Wireless Network Controller",
27. "name",
28. "AirPort Extreme",
29. "compatible",
30. "pci168c,30"
31. }, Local0)
32. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))

33. Return (Local0)

34. }

35. }

Alles anzeigen