

Erledigt

Internetverbindung geht nicht

Beitrag von „muya“ vom 2. August 2016, 20:58

Ich habe nochmal umgebaut und die beiden Listen unter mac verglichen.

bei en0 gibt es Unterschiede.

options=6b<RXCSUM, TXCSUM, VLAN_HWTAGGING, TS04, TS06> beim funktionierenden
options=2b<RXCSUM, TXCSUM, VLAN_HWTAGGING, TS04> geht nicht

bei ether und inet6 stehen auch verschiedene Sachen

status: active ist wieder bei beiden.

Kann da aber nun auch nicht weitermachen, da ich gedacht hatte, es könnte helfen, den Realtek Kexts unter library>extensions auf dem skylake durch den vom anderen System zu ersetzen. Dummerweise habe ich die ursprüngliche Datei ersetzt ohne sie vorher zu zippen, also ist die nun weg. Das Ergebnis war, daß das LAN nun weg ist und es im Systembericht heißt, daß keine PCI LAN Karte vorhanden ist.

Kann man das wieder hinbekommen?