

**Erledigt**

## **Installation von El Capitan auf meinem Skylake-Build**

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 3. August 2016, 09:11**

Mit dem ALC887 gibt es in OS X noch einige Komplikationen. Du musst die im Anhang enthaltenen SSDTs in den EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched Ordner legen. Danach neu starten und den audio\_Clover.cmd ausführen. Neustarten und die Kext Datei für ALC887 installieren. So ging es bei mir mit dem gleichen Audio Chip.

wegen der Artefakte die du beschrieben hast: Unter "Über diesem Mac" steht ein Punkt namens Grafik. Dahinter steht dann bei dir "Intel HD Graphics 530 ... MB" Diese Zahl vor MB sollten wir wissen. Falls dort 5 oder 7 stehen funktioniert die Grafikbeschleunigung nicht