

Erledigt

Keinen Sound mehr

Beitrag von „r3d007“ vom 3. August 2016, 23:51

Ich meinte damit, dass der Sound auch nicht funktioniert, wenn die AppleALC auf der EFI liegt. Verschrieben...

Aber gerade scheint es ja zu gehen. (wenn beide unter S/L/E liegen)

MfG
r3d007

EDIT:

Rechner gestern aus gemacht heute wieder eingeschaltet und wieder keinen Sound. Diesmal klappt es auch nicht mit dem Umstellen des Audio Inject Werts.

Unter Linux geht der Sound einwandfrei. Liegt also nicht an meinem Board.
Noch jemand eine Idee was es sein könnte?