

Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „Metalhead“ vom 6. August 2016, 21:47

Das mit der Sub-Vendor- und Sub-Device-ID hatte ich auch schon vermutet. Komischerweise soll die Full Size Karte, also die BXB112 statt BHB112 keine Zicken macht. Ich frage mich ob sich die Karte in dem Punkt nicht "Umbranden" lässt so wie die 928X.

Die Kexte die du angehängt hast haben den "Schuss" nach hinten los gehen lassen. Jetzt ist angeblich keine Hardware installiert.