

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 9. August 2016, 23:02**

Gleiches Spielchen...

Es werden nur USB2.0 Geräte/Sticks erkannt. Apple Tastatur gar nicht...