

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 9. August 2016, 23:26

Check, neuer Status:

- Front-USB: nur 2.0
- Apple Keyboard an USB3.0 funzt
- Maus über Bluetooth funktioniert nur abgehakt
- Rückseitig nur USB 2.0