

Erledigt

El capitan 10.11.6 (Nach sleep ist clock speed von gtx 760 maximal warum?)

Beitrag von „Felix76“ vom 10. August 2016, 01:36

Soweit ich mich noch erinnern kann es nötig sein die AppleNativeGPUPowerManagement.kext zu patchen bzw

muss dort unter der jeweiligen MAC zuordnung die ID eingetragen werden.

Da gab es mal extra eine Injektor KEXT für dieses Problem.

Google mal nach "AppleNativeGPUPowerManagement.kext"

Da gibt es bei der Tomate eine gute beschreibung