

Erledigt

GA-X99 Gaming 5 mit 5820K (Post-Install-Tuning / macOS Sierra)

Beitrag von „Pumuckl“ vom 11. August 2016, 09:40

Hallo Zusammen

Mein zweiter Hackintosh ist fertig gebaut und die Installation ist soweit erfolgreich abgeschlossen, Sierra bootet, Netzwerk geht

Bei einigen Punkten könnte es aber noch ein paar Tunings vertragen und im Netz tummeln sich (insb. für die X99er Boards) einige widersprüchliche Informationen.

=> NullCPUPowerManagement.kext : ist die nach der Installation noch notwendig? Wie bringe ich dem Prozessor bei, etwas stromsparender zu arbeiten?

=> Intel PowerGadget: Das lässt sich nicht installieren...(?) welche Methode eignet sich sonst, um herauszufinden wie gut der Proz. taktet?

=> keine FAN-Sensoren: obwohl alle Sensor-Plugins zum FakeSMC installiert sind, werden keine Fans angezeigt (übrigens auch unter Win 10 nicht....)

Muss ich einfach damit leben oder hat das jemand am laufen? (evtl. auch eine Frage an @MistaT

Herzlichen Dank an alle schon im Voraus.

PS: System ist in meinem Profil...

edit: wo ändere ich meinen Footer? der Z97 ist der andere, und der läuft perfekt 😊