

**Erledigt**

## **GA-X99 Gaming 5 mit 5820K (Post-Install-Tuning / macOS Sierra)**

**Beitrag von „apatchenpub“ vom 11. August 2016, 09:55**

Ob die NullCPUPowerManagement bei dir notwendig ist bezweifele ich hier einmal, da es inzwischen genügend andere Möglichkeiten gibt das zu regeln

Wegen Sensoren: Ich vermute mal das du HWMonitor installiert hast. Hier hast du vermutlich einfach die .pkg installiert und nicht daran gedacht das damit auch eine FakeSMC passend zu den Sensoren nach SLE installiert wird. Damit hast du jetzt eine FakeSMC in Clover und eine in SLE. Also Bootstick für Notfall bereit halten und die FakeSMC aus SLE auf die EFI-Partition verschieben und Cache erneuern. Wenn das nicht klappt (eher selten) mit dem Stick booten und die alte FakeSMC auf der EFI wieder herstellen