

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 11. August 2016, 10:25

Ich bin mir nicht sicher wie sinnvoll es ist die PortRestriction aufzulösen da dies in Zukunft zu Problemen führen könnte. Vielmehr würde ich veranschlagen mittels USBInjectAll und dem bootarg uia_exclude=HS... Die virtuell unbenutzten Ports aus den derzeit 15 ports zu entfernen, sodass nach und nach deine wirklichen HS und SS Ports nachrücken und zu diesen 15 erlaubten gehören. Somit kriegst du alle Ports + USB 3.0 Speed zum laufen. Derzeit werden offensichtlich reelle HS und SS Ports die du besitzt blockiert und sind somit nicht bei den 15 aktivierten Ports dabei... Sobald du USBInjectAll.kext installiert hast, kann ich dir helfen das ganze hinzubekommen. Außer natürlich du präferierst es das PortLimit aufzuheben 😊