

**Erledigt**

## **GA-X99 Gaming 5 mit 5820K (Post-Install-Tuning / macOS Sierra)**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 11. August 2016, 18:14**

Wirklich nur keine Fan-Sensoren? Es gibt ja durchaus einige Lüfter, die ihrem Board die Geschwindigkeit nicht mitteilen, weil sie auch nicht an der Temperatur hängt. Aber der CPU-Lüfter sollte sich schon nach der realen Wärme richten und nachregulieren können..

Was wird denn da im BIOS angezeigt?? Bei mir sind da alle angeschlossenen Lüfter auslesbar!