

Erledigt

GA-X99 Gaming 5 mit 5820K (Post-Install-Tuning / macOS Sierra)

Beitrag von „Pumuckl“ vom 12. August 2016, 09:38

Herzlichen Dank, ein kleines Update:

- gerade eben nochmals alle Sensoren entfernt => wie erwartet keinerlei Daten.
 - Alle Sensor-Plugins wieder ins EFI=> alle Infos - AUSSER FANS - wieder da.
 - im BIOS werden die beiden Fans (CPU und CASE) richtig angezeigt.
- => egal, scheint mir im Moment nur ein kosmetisches Problem zu sein.

- Intel PowerGadget via Pacifist installiert
 - MIT NullCPUPowerManagement.kext taktet die CPU schön rau/runter
 - OHNE NullCPU... läuft die CPU bis zum ersten Sleep-Versuch unter volllast, danach zeigen sich erste Zacken...
- => also besser Mit NullCPU weitermachen, oder ohne?
=> Wenn ohne: was wäre der nächste Schritt?

Danke und liebe Grüsse
Pumuckl