

Erledigt

USB3-Karte von Inateck mit Fresco-Chipsatz bringt nicht die volle Geschwindigkeit.

Beitrag von „Plebejer“ vom 14. August 2016, 13:02

Die o.g. Karte bringt nicht die volle Geschwindigkeit. Ich betreibe eine Elgato GameCapture HD60S und kann nicht in den vollen 60 fps aufzeichnen, sondern muss auf 30 FPS runterregeln.

An was kann das liegen und gibt es Abhilfe? Sonstige Geräte laufen einwandfrei und sind unauffällig, vermutlich, weil sie nicht die Geschwindigkeit benötigen.

Herzliche Dank.

Michael