

Erledigt

HP EliteBook 840 G3 externes Mikrofon CX20724 und andere Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 14. August 2016, 14:35

Darin steht die Layout-ID auf dem Hex-Wert 0x07 (in Dezimal ist das auch die 7).

Code

1. "layout-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00
5. },

Ändere zum ersten Test den Eintrag auf 0x03 (Dezimal 3) und starte damit... wenn Audio dann mit AppleALC geht, ist alles gut.

Wenn nicht, ändere den Eintrag auf 0x0D (Dezimal 13) und versuche es erneut.

Aber wie gesagt... richte dich nach der Anleitung für AppleALC und wirf alle anderen gepatchten Kexte und KextsToPatch-Einträge raus...

Achte auch darauf, dass die Original AppleHDA noch vorhanden ist.