

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. August 2016, 16:50

Warte mal die sind beide gleichzeitig installiert? Du musst schon den einen löschen wenn du den anderen installierst... 😞 Also lösche mal FakePCIID und pack USBInjectAll **einmal** rein...