

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 14. August 2016, 21:52

Code

1. ubuntu@ubuntu:~\$ sudo mount -o force,rw /dev/sda2 /media/osx/
2. mount: mount point /media/osx/ does not exist

nächstes Problem..

Die Platte ist wohl in /media/ubuntu/osx/, aber auch damit bekomme ich obenstehenden Fehler..