

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. August 2016, 22:44

OK es ist mir echt schleierhaft was hier passiert.

Ich würde an deiner stelle noch einmal die BIOS Einstellungen auf defaults zurücksetzen und dann die nötigen Einstellungen vornehmen und wenn auch das nichts bringt, dann muss es die Neuinstallation sein... 😞😞