

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. August 2016, 22:48

Booten schon und wenn in der Recovery USB geht, sollte auch im Single User Mode USB gehen. Na dann wäre das doch das mittel zur Wahl...

1. mit CMD+S booten

2. löschen System/Library/Extentions/(die beiden FakePCIID Kexte)

Jetzt brauchen wir nur noch die richtigen befehle. Bin leider die ganze Zeit mobil unterwegs, vielleicht kann das gerade al übernehmen...