

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. August 2016, 22:58

Genau und dann mehrmals hintereinander. Du wirst schon merken wenn er im Single User bootet, der bootvorgang ist dann im verbose anders als sonst und endet mit einer Befehlszeile.