

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „LEXXO“ vom 15. August 2016, 11:16

Guten morgen zusammen,

ich habe folgendes Problem.

Wenn ich den Hacki in den Ruhezustand schicke oder dies nach gewisser Zeit von selber passiert funktioniert der Sound nach dem aufwecken nicht mehr. Bzw. mal geht er und mal nicht.

- Die entsprechenden AppleALC.kext ist hinterlegt.
- CodecCommander.kext ist auch vorhanden und drin.

Gibts da noch einen Trick?